

77.1039.0

Ficha Técnica

R: Número de Filetes	6
OD1: Ø Externo 1	55.00
OD2: Ø Externo 2	55.00
ID: Ø Rebaixo	17.05
Sentido:	CW
H: Alt. Rebaixo	08.00

HE: Alt. do Encosto	00.30
RD: Ø Filetes	50.00
S: Rosca	M16
W: Largura	34.40
Z: Dis. 1 Filete	05.60

APLICAÇÕES

Mercedes-Benz	Sprinter (2T 212 D, 02/1995 até 04/2000), Sprinter (3T 312 D 2.9, 02/1995 até 04/2000), Sprinter (4T 412 D, 02/1996 até 05/2006), Vario (612D, 09/1996 em diante), Vario (614D, 09/1996 em diante), Vario (812D, 09/1996 em diante), Vario (O812, 09/1996 em diante)
Ssangyong	Actyon, Actyon Sports, Kyron (2.7 XDI, 05/2005 em diante), Rexton (2.7 XDI, 08/2004 em diante), Rodius (2.7 XDI, 05/2005 em diante), Stavic (2.7 270 SXDI, 02/2005 em diante)

OEM

Bosch	1126601580, F00M991393
Cargo	235478
Dayco	ALP2381
Delphi	220682
Febi	28387
Ika	335601
Ina	F226387, F22638704, F22638705, F22638707, F22638708, F22638709, F22638710, F2263877, F239662, F23966201
Luk	535005110, 535013410
Mercedes-Benz	6041500460, 6041500660
Quinton Hazell	1010103, RSE103
Ssangyong	66215531A5, 6621553315
Triscan	8641104017

MOTOR

Bosch	0123320049, 0124510072, 0986040800
Lester	13811
Mercedes-Benz	101546402, 101546502