



# 99.4838.0

## Ficha Técnica

|                        |       |
|------------------------|-------|
| T: Número de Dentes    | 9     |
| 2T: 2 Dentes           | 12.42 |
| G: Ø Externo do Dente  | 29.64 |
| IG: Ø Interno do Dente | 19.90 |
| T: Ø da Bucha          | -     |
| Sentido:               | CW    |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| D: Ø Capa               | -     |
| SPL: Número de Estrias  | 10    |
| ES: Ø Externo da Estria | 13.50 |
| IS: Ø Interno da Estria | 12.10 |
| L: Comprimento          | 25.20 |

## APLICAÇÕES

|                |                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BZM</b>     | Aplicado no Impulsor BZM 99.2032.0/Applied on 99.2032.0 BZM Starter Drive/Se aplica al Impulsor de Arranque BZM 99.2032.0                 |
| <b>Hyundai</b> | Elantra (2.0 CRDi, 2001 até 2006), Santa Fé (2.0 CRDi, 2001 até 2006), Trajet (2.0 CRDi, 2001 até 2008), Tucson (2.0 CRDi, 2004 até 2010) |
| <b>Kia</b>     | Carens (2.0 CRDi, 2002 em diante), Cerato (2.0 CRDi, 2004 em diante), Sportage (2.0 CRDi, 2004 em diante)                                 |

## OEM

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Cargo</b>   | 236607     |
| <b>Hyundai</b> | 3613927000 |

## MOTOR

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| <b>Hyundai</b>    | 3610027000                      |
| <b>Lester</b>     | 32568                           |
| <b>Poong Sung</b> | 031013170, 031013190, 031013220 |