



99.4839.0

Ficha Técnica

T: Número de Dentes	10
2T: 2 Dentes	12.35
G: Ø Externo do Dente	32.70
IG: Ø Interno do Dente	21.60
T: Ø da Bucha	-
Sentido:	CW

D: Ø Capa	-
SPL: Número de Estrias	10
ES: Ø Externo da Estria	13.50
IS: Ø Interno da Estria	12.10
L: Comprimento	23.50

APLICAÇÕES

BZM	Aplicado no Impulsor BZM 99.2030.0/Applied on 99.2030.0 BZM Starter Drive/Se aplica al Impulsor de Arranque BZM 99.2030.0
Hyundai	Terracan (2.9 CRDi, 2003 até 2015)
Kia	Carnival (2.9 TD, 1998 até 2006), Sedona II (2.9 TD, 2001 até 2010)

OEM

Cargo	235095
--------------	--------

MOTOR

Hyundai	361004X210, 361004X211
Kia	0K55218400, 0K55218400A
Lester	32623, 33187
Poong Sung	031114140, 031114240, 031114241