





## 99.1881.0

Peça original 6 estrias, BZM reforçada 12 estrias

<b>T</b> (No Dentes) <b>12</b>	<b>ID</b> (Ø Bucha) <b>15,00</b>	<b>ES</b> (Ø Ext. Estria) <b>20,5</b>
<b>2T</b> (2 Dentes) <b>12,53</b>	<b>CW-CCW</b> (Sentido) <b>Horário</b>	<b>IS</b> (Ø Int. Estria) <b>16,8</b>
<b>G</b> (Ø Ext. Dente) <b>37,20</b>	<b>D</b> (Ø Capa) <b>60,0</b>	<b>L</b> (Comprimento) <b>80,5</b>
<b>IG</b> (Ø Int. Dente) <b>27,8</b>	<b>SPL</b> (No Estrias) <b>12(6)</b>	

**OEM** Prestolite M93R3001SE

 **Cummins** (M) 4948058 / C4948058 | **Deutz** (M) 13028386 | **Prestolite** (M) M93R3001SE / M93R3013SE

 **Liugong** Carregadeira 835 ( Maxxor XCMG ZL30H SLDG 938)